



Kirchengemeinde St. Lubentius Kobern

11.05.2021 Die Fa. ReBAU, Fachfirma für Naturstein Be- und Verarbeitung, aus Rieden hat heute damit begonnen, die Außenwände der Kirche, insbesondere die Tuffsteineinbauten, nach losen Steinen oder Teilstücken abzusuchen und diese zu entfernen.

Gleichzeitig wird ein Gutachten über den zu erwartenden Sanierungsbedarf zu erstellen. Ausgelöst wurde diese Maßnahme, die vom Bistum gefördert wird, durch den Absturz eines faustgroßen Teilstücks aus dem Tufffries auf der Westseite nach dem letzten Winter

Die Untersuchungen wurden am 12.5.2021 abgeschlossen. Die größten Schäden sind demnach an der Nord-West-Seite vorhanden. Sobald das Gutachten vorliegt, werden die nächsten Schritte im Hinblick auf eine Sanierung mit dem Bischöflichen Generalvikariat abgestimmt.